


Część nad klatką schodową
niezainwentaryzowana z powodu
braku dostępu - układ krokwi przyjęto
orientacyjnie (strop do rozbiórki)



- KOMINY

1. WYMIARY ZE ZNACZKIEM - DO UŚCIŚLENIA NA MONTAŻU
2. WYMIARY PODANO W cm

Janusz Andrzej Kultys
ul. Saperów Kaniowskich
24-100Puławy

STADIUM INWENTARYZACJA	
---------------------------	--

2008.10

2